



ドメティック冷蔵庫 RMD8505 ドアストッパーの修理

ドアを閉めたつもりが、走行中にドアが開くようになり調べてみるとドアストッパーがおかしい。ストッパーが下に下がっているはずが下がっていない事が判明。

e-bay で検索すると、送料別で 4,564 円でしたが Japan への発送はしてないようです。



取り外し分解して見ると、スプリングが切れているのが原因と判明、自分で修理する事にしました。ホームセンターで同じサイズの押しバネ（6mm×15mm）を購入し切れたバネと交換する事に。




ストッパーが上がったまま

押しバネが切断していた

新しい押しバネに交換

ドアの開閉ボタンを押すとストッパーが正常に上下可動を確認する



これで、走行中も突然ドアが開くことは無いでしょう・・・。材料代：118 円＋税