


バンク天井材の垂れ下り→張替

2018-03-22

バーストナーNexxo 購入後8年経過、バンク部の天井材が2017年春頃から垂れ下っているのに気が付き、Webで検索すると、欧州車にはよくある現象みたいようです。日本の高温多湿気温の変化に対応しきれないのがどうも要因みたいです。



調べると内装材にスポンジが張ってあり、経年変化で劣化して剥がれるようです。再利用はできないようなので、現在の内装材を綺麗に剥がして新たに貼るしかないようなので、剥がす手間を省くため出来るだけ垂下るのを待ちました。(笑)




少し捲るとスポンジがボロボロになっているのが分かります



ゆっくりとスクレーパーなどを使用してスポンジと糊を剥がします

採寸と必要部材の手配

- 1：採寸（生地を貼る面積を採寸し余裕を見て生地を発注）
- 2：天井材 車用難燃剤で生地付きウレタン材で幅広150cm
2m発注 価格 5,616円+送料 （色はサンドベージュ）
- 3：接着剤 3Mのスプレーのり99をチョイス
2個発注 価格 2,920円+送料



念のために、CCの中で色合わせを



広い場所に生地を広げて、切れるハサミでカットしましょう！

スポンジを剥がした後は綺麗に接着剤などは残さず取りましょう。出来上がりに影響しますので・・・。

貼る前に、キッチリ養生をしましょうネ。



道具の準備

なで刷毛、地べら、ローラー、よく切れるカッター、スクレーパー、
などなど・・・（手持ちの壁紙用の道具です）



生地（生地）の貼り付け作業

カッターの刃は小まめにおりましょう



綺麗になりました